

FOCUS'ID

Homogénéité des mélanges - importance & contrôle

En nutrition animale, un mélange homogène est essentiel pour assurer une **répartition uniforme** des nutriments dans **chaque** portion de la ration. Cela permet à tous les animaux de recevoir les quantités nécessaires en vitamines, minéraux, protéines et autres éléments essentiels, favorisant ainsi une croissance régulière, une bonne santé, une meilleure productivité et réduisant les risques de carences ou de surdoses. Un bon mélange évite également le gaspillage, car les animaux ne peuvent pas trier leur alimentation, et garantit l'efficacité des différents additifs (enzymes, antioxydants, anticoccidiens, etc.) intégrés à la ration. Pour obtenir une homogénéité optimale, il est crucial de contrôler plusieurs paramètres: le type de mélangeuse (horizontale, verticale, à vis, etc.), le temps de mélange (ni trop court, ni excessif), la taille des **particules**, le taux d'humidité, la densité des ingrédients, ainsi que l'ordre d'incorporation des matières premières. Une mauvaise gestion de ces facteurs peut entraîner une **ségrégation des composants** et compromettre la qualité nutritionnelle de la ration. Un bon protocole de mélange permet non seulement d'assurer la performance zootechnique, mais aussi de répondre aux exigences réglementaires et économiques de la filière.



1 - Type de mélangeur Le choix du mélangeur est primordial pour assurer une répartition uniforme des ingrédients.

•Mélangeurs horizontaux à vis ou à pales : adaptés aux mélanges complexes (tailles et densités variables des particules) ou de grand volume. Ils favorisent la recirculation des particules, permettant ainsi une intégration efficace des différents composants.

•Mélangeurs verticaux : sont mieux indiqués pour des applications spécifiques où les ingrédients sont en poudre fine. Cependant, ils peuvent être moins performants pour les mélanges comportant des particules de tailles contrastées, car ils ne génèrent pas toujours suffisamment de turbulences pour éviter les ségrégations.

Le taux de remplissage d'une mélangeuse, idéalement entre 60 % et 90 % selon le type, est crucial pour un mélange homogène. Un remplissage trop faible ou excessif nuit à la qualité de la ration et à la durabilité de la machine.



2- Caractéristiques des ingrédients: Les propriétés **physiques des ingrédients** jouent un rôle **déterminant** dans la qualité du mélange:

A- Taille des particules : La différence entre des particules fines et des particules grossières implique des comportements de mélange différents. Les poudres fines (des prémélanges ou des additifs) , peuvent facilement former des agglomérations ou se disperser de manière non homogène.

B-Forme et densité: Les particules de forme irrégulière ou aux densités contrastées ont des comportements d'écoulement distincts. Les particules plus denses auront tendance à se déposer plus rapidement en fin de processus, tandis que des particules légères peuvent rester en suspension.

<u>C- L'Humidité</u> des ingrédients influe sur leur **fluidité**. Une humidité **trop élevée** peut favoriser la formation de **grumeaux**, tandis qu'une **humidité insuffisante** peut nuire à la **cohésion** entre les **particules**. Dans les mélanges mixtes (**poudres et des granulés**), il devient alors indispensable d'ajuster le procédé de mélange pour **compenser ces variations**.

3 - Temps de mélange est également un paramètre essentiel qui doit être optimisé pour éviter deux extrêmes préjudiciables: Un temps de mélange trop court peut aboutir à un mélange incomplet et certains ingrédients risquent de ne pas être suffisamment intégrés, ce qui se traduit par un coefficient de variation (CV) élevé, indiquant une variabilité importante entre les différentes portions du mélange. À l'inverse, un temps de mélange excessif peut provoquer une ségrégation dite « démélange ». Lorsque les particules commencent à se séparer à nouveau, notamment si elles présentent des tailles ou des densités distinctes, le bénéfice du mélange initial est annulé.